

NOTE DI RILASCIODEL SISTEMA COPILOT® E DEL SOFTWARE HUB®

Build N. v10.4.0



Panoramica

Questa versione del software The Hub e del sistema CoPilot contiene correzioni di bug per entrambi i sistemi e due nuove funzionalità per gli utenti di The Hub Connect.

Sistema CoPilot: Correzioni di Bug

Falsa Disconnessione

Quando un sistema CoPilot si disconnetteva dal software The Hub, il sistema si riconnetteva ma continuava a essere visualizzato come disconnesso.

Elenco delle Parti Mancanti

Quando un sistema CoPilot veniva ripristinato o disconnesso, i componenti mancavano dal menu a discesa; a volte l'elenco dei componenti riappariva da solo o dopo il ripristino della rete.

False Assegnazioni V→P Mancanti con Riscaldamento e Raffreddamento

Quando era in esecuzione un sistema CoPilot che utilizzava la funzione Riscaldamento e raffreddamento, veniva visualizzato un messaggio di errore per avvisare l'utente che non era stato assegnato alcun controllo V→P, sebbene i controlli V→P fossero stati assegnati.

NOTE DI RILASCIODEL SISTEMA COPILOT® E DEL SOFTWARE HUB®

Build N. v10.4.0



Il Software Hub: Correzioni di Bug

Indici di Ciclo Disordinato

Durante la sincronizzazione tra il sistema CoPilot e il software The Hub, l'indicizzazione del ciclo è stata interrotta, causando un'indicizzazione non ordinata dei cicli.

Tempo di Ciclo Falso Superato

Durante l'esecuzione di un processo, la dashboard mostrava che il tempo di ciclo era stato superato per ogni ciclo tranne uno, anche se in realtà il tempo di ciclo sul sistema CoPilot non era stato superato.

Grafico di Riepilogo

Dati di Tendenza Mancanti

Quando un utente visualizzava un trend nel grafico riepilogativo di The Hub, il grafico riepilogativo non visualizzava il trend e il processo non veniva esportato. Quando il lavoro veniva visualizzato sul sistema CoPilot, i dati erano visualizzabili.

Timestamp Errati

Quando un utente selezionava il grafico di riepilogo, questo non veniva caricato a causa di un errore nei timestamp dei tempi di ciclo.

Cicli Fuori Sincrono

Quando un lavoro veniva avviato mentre una macchina era inattiva e la macchina stava eseguendo dei cicli, i timestamp e gli allarmi del ciclo risultavano fuori sincrono; ciò causava la mancata sincronizzazione del grafico di riepilogo con il grafico del ciclo.

Errore di Esportazione del Lavoro

Quando un utente ha tentato di esportare un lavoro, l'esportazione non è riuscita a causa di differenze nella revisione dell'entità precedente.

Modelli di Lingua Francese e Sovrapposizioni di Cicli

Quando nel sistema CoPilot veniva selezionata la lingua francese, i modelli dei grafici del ciclo e le sovrapposizioni del ciclo venivano visualizzati in lingua inglese.

Macchine Duplicate

Quando un utente accedeva alla pagina Macchine, veniva visualizzata brevemente una macchina duplicata, che poi scompariva.

Endpoint delle API REST Non Aggiornati

Quando un utente visualizzava un report di lavoro con ordinamento sospeso ed eventi V2P secondari, le variabili sortingDisabledCount e secondaryVpCount non venivano aggiornate.

NOTE DI RILASCIODEL SISTEMA COPILOT® E DEL SOFTWARE HUB®

Build N. v10.4.0



Hub Connect (Server OPC UA): Nuove Funzionalità

Ora di Fine processo

L'ora di fine processo è ora fornita dal server OPC UA di The Hub Connect.

Dimensione del Blocco TCP Modificabile

Gli utenti possono modificare la dimensione del blocco TCP, che potrebbe essere necessaria per alcuni client OPC.

Hub® Connect (Server OPC UA): Correzioni di Bug

Indirizzo Gateway del Sistema CoPilot

Durante la visualizzazione dell'indirizzo gateway di un sistema CoPilot sul server OPC UA The Hub Connect o tramite endpoint REST, l'indirizzo segnalato era errato.