

SISTEMA COPILOT®

NOTE DI RILASCIO

Build N. v11.2.1



Panoramica

Questa versione del sistema CoPilot® include correzioni di bug.

Sistema CoPilot: Correzioni di Bug

Modifiche Non Applicate alla Soglia di Pressione per il Tempo di Riempimento della Cavità

Quando un utente modificava la soglia di pressione per il tempo di riempimento della cavità, le modifiche non venivano applicate.

Valori di Riepilogo Mancanti e Impossibilità di Caricare o Salvare i Modelli

Quando un utente che eseguiva un processo visualizzava il grafico di riepilogo, i valori di riepilogo risultavano mancanti e i modelli non venivano caricati o salvati.

Valori del Ciclo Precedente Mancanti

Quando un utente che eseguiva un lavoro per un periodo di tempo prolungato visualizzava il widget Valori del ciclo precedente, i valori risultavano mancanti,

CoPilot non Risponde

Quando un utente osserva un processo in esecuzione per un periodo di tempo prolungato, l'utilizzo della memoria heap di sistema raggiunge il limite massimo e il sistema smette di rispondere.